Rottebekæmpelsesselskabet ApS
Hovedgade 54 Snogebæk DK-3730 Nexø Tlf. +4556488147
E-mail. info@kloaksikring.dk www.kloaksikring.dk



Miljøstyrelsen og Bornholms Regionskommunes Teknik og Miljøforvaltnings skriftligt udarbejdede og dokumenterede rapporter med oplysninger om eksempler på byområder, hospitaler, plejehjem, Børnehaver, hoteller, parcelhusområder, og f.eks. Olsker Centralskole, har haft rottefrie kloaksystemer i Danmark lige siden 1990 uden driftsproblemer og brug af rottegift i kloaksystemerne og på parcellernes overflade efter monteringen af de bornholmske rense-inspektionsbrønde med rottespærre som skelbrønde.

Torben Jensen

Fra: Torben Jensen [info@kloaksikring.dk]
Sendt: 30. august 2015 13:56
Til: 'rikke hansen'
Emne: SV:

Til Rikke og Bjarne Hansen.

Jeg vil gerne sige mange tak for jeres skriftlige oplysninger som formanden Per Ole Petersen for Bornholms Regionskommune Forsyning vil få udleveret på vores næste møde den 10 september 2015. Baggrunden for min henvendelse er som sagt, at Bornholms Regionskommune vil prøve på at skabe nogle varrige og miljørigtige arbejdspladser på Bornholm, fordi det er lykkedes at skabe driftsmæssige dokumentationer på at få rottefrie kloaksystemer i Danmark med den type Rense - Inspektionsbrønde med rottespærrer som er udviklet her på Bornholm.

Med venlig hilsen
Torben Jensen
Rottebekæmpelselskabet ApS
Hovedgaden 54
DK-3730 Nexø

Telf. nr. 5648 8147

info@kloaksikring.dk
www.kloaksikring

Fra: rikke hansen [mailto:familien.hansen@hotmail.com]
Sendt: 30. august 2015 10:16
Til: info@kloaksikring.dk
Emne:

Til Rottebekæmpelsesselskabet
Torben Jensen
Hovedgaden 54 Nexø

I forbindelse med rigtig store problemer med rotter i vores kloaker hvor de gik op i gennem gulvafløbene og i de lodrette faldstammer, fik vi monteret Rottespærre i kloaken for ca. 8 år siden. Siden dengang har der aldrig været problemer af nogen art i Nørregade 6 Nexø.

med venlig hilsen
Bjarne K. Hansen
Nørregade 6 Nexø
3730 Nexø

Rottebekæmpelsesselskabet ApS

Hovedgade 54 Snogebæk DK-3730 Nexø Tlf. +4556488147

E-mail. info@kloaksikring.dk www.kloaksikring.dk



Rottebekæmpelsesselskabet ApS
Hovedgade 54 Snogebæk DK-3730 Nexø Tlf. +4556488147
E-mail. info@kloaksikring.dk www.kloaksikring.dk



Torben Jensen

Emne: VS: Rottespærre

Fra: Torben Jensen [mailto:info@kloaksikring.dk]
Sendt: 9. september 2015 16:17
Til: 'Peter Svart'
Emne: SV: Rottespærre

Til Peter Svart

Jeg vil gerne sige mange tak for dine skriftlige oplysninger som formanden Per Ole Petersen for Bornholms Regionskommune Forsyning vil få udleveret på vores næste møde den 10 september 2015. Baggrunden for min henvendelse er som sagt, at Bornholms Regionskommune vil prøve på at skabe nogle varrige og miljørigtige arbejdspladser på Bornholm, fordi det er lykkedes at skabe driftsmæssige dokumentationer på at få rottefrie kloaksystemer i Danmark med den type Rense - Inspektionsbrønde med rottespærrer som er udviklet her på Bornholm.

Med venlig hilsen Torben Jensen Rottebekæmpelselskabet ApS Hovedgaden 54 DK-3730 Nexø Telf. nr. 5648 8147 info@kloaksikring.dk www.kloaksikring

---

Fra: Peter Svart [mailto:psvart@mail.dk]
Sendt: 9. september 2015 15:47
Til: info@kloaksikring.dk
Emne: Rottespærre

Torben Jensen har spurgt om en udtalelse ang. den rottespærre jeg fik monteret af kommunens kloakmand, hvis navn jeg ikke husker. Da jeg i 2008 fik lavet ny kloak og samtidig fik sat en gennemløbsrottespærre i på grund af rotteproblemer i den gamle kloak, må jeg konstatere at den virker fortrinligt for jeg har ikke set til kloakken siden og rotter har jeg ikke set siden fra kloakken ved Ibskervej 8A.

Hovedkloakken ligger i skellet mellem Ibskervej 8A og Åsen 71, hvor der også skal nye kloakrør i jorden ved Åsen 71, ser jeg af og til liv ved de gamle rør og der skal selvfølgelig også en rottespærre i den, det er ikke til at forstå at det ikke er en standart ting, at få sat en sådan i hvor det er muligt, da det ser ud til at løse store problemer med rotter i huset, så jeg vil på det varmeste anbefale Torbens Jensens Rottespærre, da den efter et tjek i 2015 virker og ser ud som da den blev sat i.
Mvh. Peter Svart

Denne e-mail blev kontrolleret for virusser af Avast antivirussoftware.

www.avast.com

Rottebekæmpelsesselskabet ApS
Hovedgade 54 Snogebæk DK-3730 Nexø Tlf. +4556488147
E-mail. info@kloaksikring.dk www.kloaksikring.dk



Retur til forsiden