


Kopi

Teknologisk Institut
Rørcentret
Att. Viggo Nielsen
Gregersensvej
2630 Taastrup

[06]



SKIVE
KOMMUNE

Teknisk forvaltning

**Vej-, park- og
forsyningsafdeling**

Østergade 13
Postboks 509
7800 Skive
Tlf.: 9915 1000
Fax: 9752 5080
E-mail:
tek@skivekommune.dk
Hjemmeside:
www.skivekommune.dk
Henvendelse til:

Den 21. august 2000

Vedr. anvendelse af rottespærrebrønde med vandlås, Skive Komme

Skive Kommune har i dag 6 rottespærrebrønde med vandlås installeret som skelbrønde i det offentlige kloaksystem.

Den første blev installeret d. 27.01.1999 og alle brønde har fungeret uden driftsproblemer siden installering. Kommunen har ikke konstateret andre uregelmæssigheder i form af aflejringer, lugtgener m.m. ved bagvedliggende vandlåse og ledningsanlæg.

Skive Kommune vil fortsat anvende rottespærrebrønde med vandlås som skelbrønde i forbindelse med kloaksanering.


Såfremt der spørgsmål er De velkommen til at kontakte undertegnede på telefon 9915 1315.

Med venlig hilsen

André Jensen
Fagleder, ing.

Rasmus Offersen
O & K afdelingen
Teknologisk Institut
Postboks 141
2630 Tåstrup

[06]



SKIVE
KOMMUNE

Teknisk Forvaltning

**Vej-, park- og
forsyningsafdeling**

Østergade 13
Postboks 509
7800 Skive
Tlf.: 9915 1000
Fax: 9752 5080
CVR-nr.: 69119212
E-mail:
tek@skivekommune.dk
Hjemmeside:
www.skivekommune.dk
Henvendelse til:
Jørgen Rasmussen
Tlf. lokal 1315

Den 9. maj 2003

Anvendelse af TJ – Rottespærrebrønd med vandlås.

Skive kommunes, kloakforsyning har siden udviklingen af TJ-brønde anvendt disse til rottesikring af stikledninger.

Modellen med en klap og et spring på 37 cm er den model der fortrinsvis er anvendt, men kræver at der er plads til at montere den så der kan opretholdes tilstrækkeligt fald på stikledningen.

Siden udviklingen af vandlåsmodellen er denne anvendt til de installationer hvor det ikke er muligt at etablere tilstrækkelig fald på stikledningen.

Siden 2000 har Skive kommunes, kloakforsyning monteret ca. 15 stk. rottesikringer med vandlås.


Der har ikke været driftsmæssige problemer med de installationer der har været monteret med vandlåsmodellen til rottesikring. I 2000 blev der på et stik monteret en vandlåsmodel hvor det ikke var muligt at få et større fald på stikledningen end 2 0/00. Denne installation har helle ikke givet anledning til driftsmæssige problemer.

Generelt for alle installationer er at de har løst de aktuelle rotte problemer.

Skive kommunes, kloakforsyning kan kun anbefale at vandlåsmodellen VA-godkendes.

Skive kommunes, kloakforsyning opfatter princippet med rottesikring som værende en metode der er med til at indkredse rotteplagen, således at det er muligt at iværksætte en effektiv bekæmpelse.

Med venlig hilsen


Jørgen Rasmussen
Faglig koordinator

Att: Torben Jensen
2009

Skive d. 05/10-

Vedr.: Rottespærrebrønde

Skive Kommune har gode erfaringer med brug af TJ brønde, da der er sat ca. 1000 stk. i kommunen. Deraf er der ca. 100 med vandlås og ud af disse har der været et enkelt tilfælde med problemer. Dette ved et pizzeria hvor der ikke var fedtudskiller. Endvidere er der opsat vandlås-model med to cm. forskel på inder og udløb ved parcel med 2 personer og denne har virket i ca. 5 år uden problemer. Ved den normale rottespærre uden vandlås er der observeret problemer med at klappen vendes forkert og derfor ikke vil lukke korrekt. Ved større områdesikringer skal der bekæmpes i brønde bag spærreerne.

Med venlig hilsen

Jan Klausen

Skive kommunes skadedyrsbekæmper

Mail: jakl@skivekommune.dk

Mobil: 40 60 55 62